

## VC921数字万用表使用手册

### 一、概述

VC921是用电池驱动的、带真有效值的自动量程数字万用表。能精准测量交/直流电压、电阻、电容、频率、占空比、二极管及通断。该仪表为4000字显示，采用LCD显示器，读数清晰。

### 二、安全事项

为避免可能的电击、火灾、及人身伤害，在使用之前，请先阅读安全注意事项。

- 测量时，**请勿超过“技术规格”中规定的最大测量值。**
- 36V以下的电压为安全电压，在测高于36V直流或25V交流电压时，要检查表笔是否可靠接触、是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。
- 换功能和量程时，表笔应离开测试点。
- 选择正确的功能和量程，超量程显示为“OL”。
- 安全符号说明：

	存在危险电压		接地
	双绝缘		低电压符号
	操作者必须参阅说明书		

### 三、规格参数


技术规格					
功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
直流电压	400.0mV	0.1mV	±(0.5%+4)	600V	
	4.000V	0.001V			
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
交流电压	400.0mV	0.1mV	±(1.2%+4)	600V	40Hz~1kHz
	4.000V	0.001V			
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
电阻	400.0Ω	0.1Ω	±(0.8%+4)	40MΩ	
	4.000kΩ	0.001kΩ			
	40.00kΩ	0.01kΩ			
	400.0kΩ	0.1kΩ			
	4.000MΩ	0.001MΩ			
	40.00MΩ	0.01MΩ			

功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
电容	9.999nF	0.001nF	±(5.0%+20)	9.999mF	
	99.99nF	0.01nF	±(2.0%+5)		
	999.9nF	0.1nF			
	9.999μF	0.001μF			
	99.99μF	0.01μF			
	999.9μF	0.1μF	±(5.0%+5)		
9.999mF	0.001mF				
频率	99.99Hz	0.01Hz	±(0.1%+2)	9.999MHz	
	999.9Hz	0.1Hz			
	9.999kHz	0.001kHz			
	99.99kHz	0.01kHz			
	999.9kHz	0.1kHz			
	9.999MHz	0.001MHz			
占空比	1%~99%	0.1%	±(0.1%+2)		
二极管	✓				
通断	✓				
通用技术指标					
显示屏(LCD)	4000字				
量程	自动/手动				
材质	ABS				
采样速率	3次/秒				
真有效值	✓				
数据保持	✓				
低电量提示	✓				
自动关机	✓				
机械技术规格					
尺寸	125*80*19.5mm				
重量(含电池)	127g				
电池类型	1.5V AAA电池 * 2				
保修期	一年				
环境					
工作环境	温度	0~40℃			
	湿度	<75%			
存储环境	温度	-20~60℃			
	湿度	<80%			
标准配件					
电池 * 2个; 说明书 * 1本; 手腕带 * 1条; 彩盒包装					

### 四、使用方法

#### (1) 操作面板说明 (见右图)

- 液晶显示屏：显示仪表测量的数值及单位。
- 功能键
  - “RANGE”键：如要进入手动量程模式，按下该键；之后每按一次该键将会按增量递增量程当达到最高量程时，仪表会回到最低量程；如要退出手动量程模式，长按该键两秒。
  - “REL”键：该产品可对电压、电阻、电容使用相对值测量；按下此键，进入相对值测量模式；再按退出相对值测量模式。在频率/占空比档按下该键，可在频率/占空比测量模式间转换。
- 旋钮开关：用于改变测量功能及量程。(从OFF开始顺时针方向)
  - OFF档：关机档位
  - 交流电压档
  - 直流电压档
  - 电阻档
  - 二极管档
  - 通断档
  - 电容档
  - 频率/占空比档
  - OFF档：关机档位



#### (2) 交流电压测量

- 将旋钮开关转至交流电压档；
- 用表笔探头接触电路上的正确测试点；
- 读取显示屏所显示的电压值。

\* 注意：

- 所测电压不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
- 当测量高压电路时，必须避免触及高压电路。

#### (3) 直流电压测量

- 将旋钮开关转至直流电压档；
- 将表笔探头接触电路上的正确测试点；
- 读取显示屏所显示的电压值。

注意\*：

- 所测电压不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
- 当测量高压电路时，必须避免触及高压电路。

#### (4) 电阻测量

- 将旋钮开关转至电阻档，此时屏幕默认显示“OL”；
- 用表笔探头接触想要的电路测试点；
- 读取显示屏上测出的电阻值。

\*注意

- 测量在线电阻前，要确认被测电路的所有电源已关闭，且所有电容都已完全放电。
- 严禁在电阻档输入电压。

#### (5) 二极管测量

- 将旋钮开关转至二极管档；
- 用红色表笔探头接对待测二极管的正极，黑色表笔探头接对待测二极管的负极；
- 读取显示屏所显示的正向偏压；
- 若测试导线极性与二极管极性相反，或二极管损坏，则屏幕显示为“OL”。

\* 注意：

- 严禁在二极管档输入电压。
- 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

#### (6) 通断测量

- 将旋钮开关转至通断档；
- 用表笔探头接对待测电路的两点；
- 电阻值若小于50 Ω，蜂鸣器将响起，表明出现短路。

\* 注意：

- 严禁在通断档输入电压。

#### (7) 电容测量

- 将旋钮开关转至电容档；
- 将红色表笔探头接对待测电容正极，黑色表笔探头接对待测电容负极；
- 待读数稳定后，读取显示屏所显示的电容值。

\* 注意：

- 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

#### (8) 频率和占空比测量

- 将旋钮开关转至频率档，若要测量占空比，再按一次REL键；
- 用表笔探头接触想要的电路测试点；
- 读取显示屏所显示的频率值/占空比值。

\* 注意：

- 频率档只适用于高频率、低电压情况的测量。

#### (9) 自动关机

- 当仪表停止使用15分钟后，仪表将自动关机；
- 关机前1分钟，内置蜂鸣器会发出五声提示；
- 自动关机后需要打到OFF，重新开机才可以有显示。

#### 五、保养维护

除更换电池和保险丝外，除非您具有合格资质且拥有相应的校准、性能测试和维修操作说明，否则请勿尝试修理本产品或更改电路。

- 本品不宜在高温、高湿、易燃、易爆及强磁场环境下存放或使用。
- 请使用湿布和温和的清洁剂清洁外壳，不要使用腐蚀性剂或溶剂。
- 清洁产品前应先清除输入信号。
- 若长时间不使用，应取出电池，防止电池漏液腐蚀仪器。
- 注意电池使用情况，当显示屏显示出“”符号时，应更换电池，步骤如下：
  - 拧出后盖上固定电池的螺丝，打开电池门；
  - 取下电池，换上两节新的同类型电池；
  - 装上电池门，上紧螺丝。
- 更换保险丝时，请使用相同规格和型号的保险丝，步骤同(5)。

**注意：**

- 请勿接入高于额定“最大测量值”的电路；
- 请勿在电阻档、二极管档、通断档测量电压值；
- 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请勿使用本仪器；
- 在更换电池或保险丝前，请将测试表笔从测试点移开，并关机。

#### 六、故障排除

如果您的仪表不能正常工作，以下方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍然排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检查部位及方法
显示屏未显示	电源未接通；换电池
 符号出现	换电池
电流未输入	换保险丝

#### 有限保修及权责范围

本产品自购买之日起，将可享受一年保修服务，但此保修不包括保险丝（熔断）、一次性电池（用完）、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而导致的损害。

本说明书如有改变，恕不另行通知；

本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；

本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；

本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。